


# 01540 MASCHI HSS CONICI A MANO-MACCHINA - FILETTATURA CONICA AMERICANA NPT (CONICITA 1/16)

EN HSS NPT TAPER THREAD HAND OR MACHINE TAPS (1/16 TAPER)

<b>FR</b>	TARAUDS HSS MACHINE OU À MAIN - PAS CONIQUE NPT (1/16)
<b>ES</b>	MACHOS DE MANO Y MÁQUINA HSS - ROSCA CÓNICA AMERICANA NPT (1/16)
<b>DE</b>	EINSCHNITTGEWINDEBOHRER HSS - AMERIKANISCHES KEGELIGES ROHRGEWINDE (KEGEL 1/16)
<b>PT</b>	MACHOS HSS MANUAIS / MÁQUINA - ROSCA CÓNICA AMERICANA NPT (1/16)

<b>RU</b>	РУЧНЫЕ/МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ, HSS АМЕРИКАНСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА NPT (КОНУС 1/16)
<b>PL</b>	GWINTOWNIKI RĘCZNE ALBO MASZYNOWE HSS - GWINT STOŻKOWY NPT (STOŻEK 1/16)
<b>GR</b>	ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΚΩΝΙΚΑ ΧΕΙΡΙΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ HSS - ΠΑΣΟ ΚΩΝΙΚΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ NPT (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 1/16)

AR الأحرار المخروطية يدوية / آلة خياطة مخروطية أمريكية NPT (1/16 تفتق)



NPT

Ø mm	P mm	L1 mm	L2 mm	H mm	CODICE	EURO
1/8"	27	54	19	8,50	M1601	17,00
1/4"	18	62	27	11,20	M1602	21,90
3/8"	18	65	27	14,50	M1603	29,93
1/2"	14	79	35	18,00	M1604	41,61
3/4"	14	83	35	23,00	M1605	70,87
1"	11,5	95	44	29,00	M1606	101,35
1-1/4"	11,5	102	44	38,00	M1607	189,56
1-1/2"	11,5	108	44	44,00	M1608	234,32
2"	11,5	114	44	56,00	M1609	494,85



› Accedi alla scheda tecnica dal sito  
 Log in the technical specifications from the website  
 Accès à la fiche technique du site  
 Encuentre la ficha técnica en el sitio web  
 Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen  
 Aceso a ficha técnica do site  
 Войти в технические характеристики с веб-сайта  
 Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej  
 Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα  
 ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

**CONFEZIONE** › 1 pc.

Packaging  
 Conditionnement  
 Presentación  
 Verpackung  
 Embalagem  
 Упаковка  
 Opakowanie  
 Συσκευασία  
 تغليف



## ESPULSIONE NORMALE

Il truciolo non è convogliato. Tipica nei maschi a mano e nei maschi ad utilizzo generico. Ideale per trucioli a polvere (ghise)

## CHIP CONVENTIONAL EJECTION

The chip is not pushed. Typical for hand taps and taps with conventional use. Ideal for dusty shavings (cast iron)

## ÉVACUATION NORMALE

Le copeau n'est pas poussé. Typique pour les tarauds à main et pour les tarauds d'emploi générique. Idéal pour les copeaux poudre (fonte)

## EXPULSION NORMAL

La viruta no es empujada. Típica en los machos manuales y de uso genérico. Ideal para virutas en polvo (fundición)

## NORMALES AUSWERFEN

Der Span wird nicht geschoben. Typisch für Handgewindebohrer und Gewindebohrer für allgemeinen Gebrauch. Ideal für pulverförmigen Span (Gusseisen)

## EXPULSÃO NORMAL

As aparas não são empurradas. Típica dos machos manuais e dos machos de uso genérico. Ideal para aparas em pó (ferro fundido)

## СТАНДАРТНОЕ СТРУЖКООТДЕЛЕНИЕ

Стружка не выталкивается. Типовое решение для ручных и стандартных метчиков. Идеально подходит для обработки крошащихся материалов (чугун).

## STANDARDOWE ODRZUCANIE WIÓRA

Wiór nie jest wypychany. Typowe dla gwintowników ręcznych i gwintowników do typowych zastosowań. Idealny do żeliwa.

## ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Τα ρινιάματα δεν εξωθούνται. Τυπικό φαινόμενο στα κολαούζα χειρός και στα κολαούζα γενικής χρήσης. Ιδανικό για γρέζια σε σκόνη (χυτοσίδηρος)

## طرد طبيعي

لا يتم نقل الشريحة. نموذجي في الصنوبر اليدوي للاستخدام عام. مثالي لنشارة البودرة (الحديد الزهر)

- › **P** = passo - thread - pas - rosca - Gewinde - rosca - резьба - gwint - σπειρωμα - خطوة
- › **L1** = lunghezza totale - total length - longueur totale - longitud total - Gesamtlänge - comprimento total - общая длина - długość - Ολικό Μήκος - الطول الكلي
- › **L2** = lunghezza utile - working length - longueur utile - longitud de trabajo - Nutzlänge - comprimento útil - рабочая длина - długość robocza - Ωφέλιμο Μήκος - طول مفيد
- › **H** = preforo - pilot hole - trou pilote - agujero piloto - Vorbohrung - pré-furo - управляющее отверстие - otwór pilotażowy - προδιάνοξη - قفل ثقوب